




Montageanleitung

Bestückungssatz- Netzseitiger Anschlußraum HSA 35/50 oder 63A + Überspannungsableiter

Stückliste

- 1 Hauptleitungsschutzschalter (SLS) 3x35/50 oder 63A
- 1 Überspannungsableiter TRS100-12,5SA
- 1 Steuersicherungsmodul für TRS100-12,5SA
- 1 Steckersatz bestehend aus:
 - 1 Stck. Stecker nach VDE-AR-N 4100 mit flex. Leitung, 80cm lang.
 - 1 Stck. Stecker nach VDE-AR-N 4100 mit flex. Leitung, 115cm lang.
mit je 20cm Isolierschlauch bis 20kV

Einbauskizze



Den SLS und den Überspannungsableiter auf die Sammelschiene im unteren Anschlußraum aufsetzen.
Den SLS mit den Zählerleitungen verbinden.
Das Steuersicherungsmodul (wie auf dem Bild links zu sehen) in die vorgesehene Öffnung des Ableiters eindrücken bis es einrastet.
Eine Steuerleitung zum Zählerplatz bzw. zum Einbauplatz für die Erweiterungsgeräte und die zweite Leitung zum APZ verlegen.
Am Steuersicherungsmodul anschliessen.

zum
Erweiterungsraum

zum APZ



Isolierschlauch
zum Schutz gegen
die Sammelschienen